

# FICHE MATERIEL

## SET PCxT



---

## TECHNITRACE

Set de raccordement complet permettant de réaliser la tête ainsi que l'extrémité d'un traceur de type PCBT ou PCHT.

### SET PCxT

---

- 1 manchon Silicone THT (260°C) à emplir de silicone pour l'extrémité du traceur (silicone non fourni)
- 1 presse étoupe EEx"e" PE 13 + garniture PCxT